

Deutsche Eisenbahn-Gesellschaft
Hompesch-Weenzer Eisenbahn (HWE)

Bahnhof: Hompesch KB**Bahnhofs fahrordnung**

1	2	3	4	5	6	7
Ankunft	Abfahrt	Zug	Gleis Nr.	von	nach	Bemerkung
06:55	07:03	T 3	1	Lederwerke Anst		Bahnsteigwende. Anschluss in alle Richtungen.
07:04	07:12	T 4	1		Lederwerke Anst	Anschluss aus allen Richtungen abwarten.
08:22	08:37	Lz 301	1	Lederwerke Anst		Bei DB anmelden und Rangierfahrt nach HOM. Dort Wagen für die HWE übernehmen - über die DKW nach HOK abziehen. Wagen für HOK und LDW aus übernommener Gruppe ausrangieren und nach HOM Gleis 4 stellen.
08:51	09:21	G 304	2		Lederwerke Anst	Kreuzung durchführen. G 304 vorbereiten.
09:07	09:22	T 7	1	Lederwerke Anst		Nach Kreuzung Wagen für HOK und LDW aufnehmen. Sperrfahrt nach LDW machen und Ladestellen in HOK bedienen. Ausgangswagen nach HOM Gleis 4 stellen.
09:58	10:13	Üa 1	1		Lederwerke Anst	Sperrfahrt nach LDW vorbereiten.
10:45	11:00	Üa 1	1	Lederwerke Anst		Alle Ausgangswagen nach HOM Gleis 4 stellen.
11:19	11:34	T 10	1		Lederwerke Anst	T 10 vorbereiten.
13:45	13:51	T 11	1	Lederwerke Anst		Anschluss nach Ober-Roden. Stückgutwagen nach HOK Gleis 2 stellen, VT wieder am Bahnsteig für T 12 aufstellen
13:52	13:58	T 12	1		Lederwerke Anst	Anschluss aus Ober-Roden aufnehmen. Zug vorbereiten.
15:43	16:03	G 307	1	Lederwerke Anst		Abgestellten Stückgutwagen einstellen. Bei DB anmelden und Rangierfahrt mit Wagenzug aus G 307 über DKW nach HOM Gleis 2 machen und Wagenzug für Üg 69419 dort abstellen.
16:04	16:14	Lz 308	1		Lederwerke Anst	Nach HOK zurückkehren und Lz-Fahrt vorbereiten.
17:09	17:24	T 15	1	Lederwerke Anst		Anschluss in alle Richtungen. Bei DB anmelden und Rangierfahrt nach HOM Gleis 2 Bahnsteig machen. Dort Expressgut aus Packabteil ausladen.
17:41	17:56	T 18	1		Lederwerke Anst	Nach HOK an den Bahnsteig zurückkehren. Anschluss aus allen Richtungen aufnehmen und Zug vorbereiten.
19:30	19:55	G 321 B	1	Lederwerke Anst		Bei DB anmelden und Rangierfahrt nach HOM Gleis 2 machen. Dort Wagen an DB übergeben oder von DB übernehmen.
19:57	20:22	G 322 B	1		Lederwerke Anst	Nach HOK zurückkehren. G 322 B vorbereiten. Verkehrt teilweise auch als Lz auf Teilstrecken oder dem gesamten Laufweg.