
**Krefelder Eisenbahn-Gesellschaft
KBS 252b Grünberg – Hompesch-Wehberg**

**Dienstplan
Buchfahrplan
Zugbildungsvorschrift**

für

Dienst 2

<p>Gültig vom 26. Mai bis 28. September 1963</p>

**enthält die Buchfahrpläne
und Zugbildungsvorschriften
für alle Züge des Dienstes
auf der Strecke**

Abkürzungen

GBG	Grünberg	Gwg	Güterwagen
ODT	Oedt	Gsw	geschlossener Stückgutwagen
LDW	Lederwerke Anst.	VB	Beiwagen
AZH	Allzunah	VT	Verbrennungstriebwagen
DON	Donselen Hp	Wg	Wagen
TSL	Trösel	vE	vorsichtige Einfahrt
HOW	Hompesch-Wehberg		

Erläuterungen zu den Buchfahrplantabellen

- 1) In Spalte 4 sind eingetragen
 - a) \square und die Zugnummer, wenn der eigene Zug an der Trapeztafel halten soll,
 - b) die Zugnummer eines anderen Zuges allein, wenn dieser an der Trapeztafel halten soll.
- 2) Der Zug des Fahrplans überholt die in Spalte 8 unterstrichenen Züge und wird von den nicht unterstrichenen Zügen überholt.
- 3) Bedeutung der Abkürzungen in Spalte 9:

öBb = örtlicher Betriebsbediensteter	Ak = Ankunfts meldung
Zf = Zugführer	Fa = Fahranfrage
	V = Verlassensmeldung
	As = Abstellmeldung
- 4) Ist bei Kreuzungen oder Überholungen eine Zuglaufmeldung für einen anderen Zug zu geben, so ist in Spalte 9 ein entsprechender Hinweis angebracht: „Zf 8073 Ak“ oder „Zf Ak auch für 8072“.
- 5) In den Spalten 4, 7-9 sind die Verkehrs- und Meldetage nach den Vorbemerkungen zum Buchfahrplan [Teil A] Abschnitt C angegeben, die Meldetage jedoch nur, wenn sie von des Verkehrstagen des dargestellten Zuges abweichen.

Dienstplan für T 3

Hompesch-Wehberg	Triebwagen aus Abstellung holen und am Bahnsteig aufstellen, Zug vorbereiten
Trösel	
Donselen Hp	
Allzunah	
Anschl Lederwerke	
Oedt	Kreuzung durchführen
Grünberg	VT stellt sich in Gl 9 ab, Wende auf Zug T 4

T 3

Hompesch-Wehberg – Grünberg

Tfz: Esslinger VT**Last: - Achsen****Mbr: 48 P**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / durch	Zuglaufmeldungen durch
19,3	60	Hompesch-Wehberg			5.26			Zf Fa
15,0	50	Trösel		5.33	.36			
12,2		Donselen Hp		.41	.43			
10,9		Allzunah		.45	.48			
8,3		Anschl Lederwerke			.52			
6,3		Oedt	2	.55	6.11	2		Zf Ak Fa
0,0		Grünberg		6.22				

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Hompesch-Wehberg	Grünberg	

Dienstplan für T 4

Grünberg	VT zieht nach Gl 3 vor und nimmt Expressgutkurswagen auf, Zug vorbereiten
Oedt	
Anschl Lederwerke	
Allzunah	
Donselen Hp	
Trösel	
Hompesch-Wehberg	Expressgutkurswagen im Übergabegruppe auf Gl 11a abstellen, VT vor Tw-Schuppen Gl 13b abstellen

T 4

Grünberg – Hompesch-Wehberg

Tfz: Esslinger VT

Last: 2 Achsen

Mbr: 48 P

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / durch	Zuglaufmeldungen durch
0,0	50	Grünberg			6.42			
6,3		Oedt		6.53	.58			Zf Ak Fa
8,3		Anschl Lederwerke			7.01			
10,9		Allzunah		7.05	.08			
12,2		Donselen Hp		.10	.12			
15,0	60	Trösel	▢ 4	.17	7.22	5		Zf 5 Ak Fa
19,3		Hompesch-Wehberg		7.29				Zf Ak

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Grünberg	Hompesch-Wehberg	Expressgutkurswagen (2x)

Dienstplan für T 7

Hompesch-Wehberg	Triebwagen aus Abstellung holen und am Bahnsteig aufstellen, Zug vorbereiten
Trösel	VT fährt nach Gl 1 ein! Kreuzung mit T 6 durchführen
Donselen Hp	
Allzunah	
Anschl Lederwerke	
Oedt	
Grünberg	Wende auf Zug T 18

T 7
Hompesch-Wehberg – Grünberg

Tfz: Esslinger VT		Last: - Achsen					Mbr: 48 P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / durch	Zuglaufmeldungen durch
19,3	60	Hompesch-Wehberg			8.53			Zf Fa
15,0	50	Trösel	6	9.02	9.18	6		Zf Ak Fa
12,2		Donselen Hp		.25	.27			
10,9		Allzunah		.29	.32			
8,3		Anschl Lederwerke			.36			
6,3		Oedt	302	.39	9.54	302		Zf 302 Ak Fa
0,0		Grünberg		10.05				

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Hompesch-Wehberg	Grünberg	

Dienstplan für T 18

Grünberg	Zug vorbereiten
Oedt	Wageneingang Oedt zustellen, Übergabe Ü300 durchführen

T 18
Grünberg – Oedt

Tfz:		Last: - Achsen					Mbr: 48 P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / <u>durch</u>	Zuglaufmeldungen durch
0,0 6,3	50	Grünberg Oedt	vE	10.41	10.30			Zf Ak

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Grünberg	Oedt	

Dienstplan für Ü 300

Oedt	Anschl Lederwerke bedienen (Sperrfahrt), Zug wird bei Rückfahrt geschoben
Anschl Lederwerke	Wageneingang zustellen, Wagenausgang aufnehmen
Oedt	Wagenausgang Lederwerke und Oedt in Gl 2 aufstellen, Zug T 19 vorbereiten

Ü 300
Oedt – Oedt

Tfz: **Last: 2 Achsen** **Mbr: 48 P**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / <u>durch</u>	Zuglaufmeldungen durch
6,3	30	Oedt			11.16			Zf Fa
8,3		Anschl Lederwerke		11.21	11.41			
6,3		Oedt		11.48				Zf Ak

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Oedt	Anschl Lederwerke	Lederwerke, Empfang (2x) Lederwerke, Versand (2x)
2	Anschl Lederwerke	Oedt	

Dienstplan für T 19

Oedt	Wagenausgang Oedt und Lederwerke aufnehmen, Zug auf Gl 1 aufstellen, Zug vorbereiten
Grünberg	Wagenausgang Oedt und Lederwerke auf Gl 6 abstellen, Wende auf Zug T 8, Zug vorbereiten

T 19
Oedt – Grünberg

Tfz: **Last: 8 Achsen** **Mbr: 48 P**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / <u>durch</u>	Zuglaufmeldungen durch
6,3 0,0	50	Oedt Grünberg		12.13	12.02			Zf Fa

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Oedt	Grünberg	Oedt, Versand (6x)
2	Oedt	Grünberg	Lederwerke, Versand (2x)

Dienstplan für T 8

Grünberg	Zug vorbereiten
Oedt	
Anschl Lederwerke	
Allzunah	
Donselen Hp	
Trösel	
Hompesch-Wehberg	VT am Tw-Schuppen abstellen

T 8

Grünberg – Hompesch-Wehberg

Tfz: Esslinger VT

Last: - Achsen

Mbr: 48 P

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / durch	Zuglaufmeldungen durch
0,0	50	Grünberg			12.36			
6,3		Oedt		12.47	.52			Zf Ak Fa
8,3		Anschl Lederwerke			.55			
10,9		Allzunah		.59	13.02			
12,2		Donselen Hp		13.04	.06			
15,0	60	Trösel	□ 8	.11	13.16	9		Zf 9 Ak Fa
19,3		Hompesch-Wehberg	vE	13.23				Zf Ak

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Grünberg	Hompesch-Wehberg	

Dienstplan für T 11

Hompesch-Wehberg	Expressgutkurswagen aus Übergabegruppe G1 11a einstellen, Zug vorbereiten
Trösel	
Donselen Hp	
Allzunah	
Anschl Lederwerke	
Oedt	Zug G 304 ist in Oedt hinterstellt
Grünberg	Expressgutkurswagen wird von Ortslok abgezogen (für Ptob 3529), Wende auf Zug T 12, Zug vorbereiten

T 11
Hompesch-Wehberg – Grünberg

Tfz: Esslinger VT **Last: 2 Achsen** **Mbr: 48 P**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / durch	Zuglaufmeldungen durch
19,3	60	Hompesch-Wehberg			16.10			Zf Fa
15,0	50	Trösel		16.17	.20			
12,2		Donselen Hp		.25	.27			
10,9		Allzunah		.29	.34			Zf Ak Fa
8,3		Anschl Lederwerke			.38			
6,3		Oedt		.41	16.46			Zf Ak Fa
0,0		Grünberg		16.57				

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Hompesch-Wehberg	Grünberg	Expressgutkurswagen (2x)

Dienstplan für T 12

Grünberg	Zug vorbereiten
Oedt	
Anschl Lederwerke	
Allzunah	
Donselen Hp	
Trösel	
Hompesch-Wehberg	Wende auf Zug T 15, Zug vorbereiten

T 12

Grünberg – Hompesch-Wehberg

Tfz: Esslinger VT

Last: - Achsen

Mbr: 48 P

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / durch	Zuglaufmeldungen durch
0,0	50	Grünberg			17.15			
6,3		Oedt	vE	17.26	.31			Zf Ak Fa
8,3		Anschl Lederwerke			.34			
10,9		Allzunah		.38	.41			
12,2		Donselen Hp		.43	.45			
15,0	60	Trösel	△ 12	.50	17.55	13		Zf 13 Ak Fa
19,3		Hompesch-Wehberg		18.02				Zf Ak

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Grünberg	Hompesch-Wehberg	

Dienstplan für T 15

Hompesch-Wehberg	Zug vorbereiten
Trösel	
Donselen Hp	
Allzunah	Einfahrt nach Gl 2, Schlüsselbund tauschen, nach Ausfahrt T14 Grundstellung herstellen
Anschl Lederwerke	
Oedt	
Grünberg	Wende auf Zug T 16, Zug vorbereiten

T 15
Hompesch-Wehberg – Grünberg

Tfz: Esslinger VT **Last: - Achsen** **Mbr: 48 P**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / durch	Zuglaufmeldungen durch
19,3	60	Hompesch-Wehberg			18.52			Zf Fa
15,0	50	Trösel		18.59	19.02			
12,2		Donselen Hp		19.07	.09			
10,9		Allzunah	▱ 15	.12	.23	14		Zf 14 Ak Fa
8,3		Anschl Lederwerke			.27			
6,3		Oedt		.30	19.35			Zf Ak Fa
0,0		Grünberg		19.46				

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Hompesch-Wehberg	Grünberg	

Dienstplan für T 16

Grünberg	Zug vorbereiten
Oedt	
Anschl Lederwerke	
Allzunah	
Donselen Hp	
Trösel	
Hompesch-Wehberg	Triebwagen am Tw-Schuppenauf Gl 13b abstellen, abrüsten

T 16
Grünberg – Hompesch-Wehberg

Tfz: Esslinger VT Last: - Achsen Mbr: 48 P

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / durch	Zuglaufmeldungen durch
0,0	50	Grünberg			19.55			
6,3		Oedt		20.06	20.11			Zf Ak Fa
8,3		Anschl Lederwerke			.14			
10,9		Allzunah		.18	.21			
12,2		Donselen Hp		.23	.25			
15,0	60	Trösel		.30	20.33			
19,3		Hompesch-Wehberg		20.40				Zf Ak

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Grünberg	Hompesch-Wehberg	