

# Deutsche Bundesbahn

## Bundesbahndirektion Frankfurt (M)

### Bahnhof: Herbesthal

### Bahnhofsfahrordnung Gültig vom 28.4. – 23.9.1967

1	2	3	4	5	6	7
Ankunft	Abfahrt	Zug	Gleis Nr.	von	nach	Bemerkung
05:06	05:26	Pb1571	3		Crengeldanz	Zug vorbereiten, Postwagen einstellen
05:59	06:19	Pt1590	1	Crengeldanz		Zug nachbereiten, anschließend Rangierdienst im Bf Crengeldanz aufnehmen
06:40	07:00	Pb1551	2		Crengeldanz	Zug vorbereiten, Paketpostgüterwagen einstellen
07:25	07:45	Pb1570	2	Crengeldanz		Zug nachbereiten, Lok umsetzen für Pb1575
08:05	08:25	Pb1554	3	Crengeldanz		Zug nachbereiten
09:04	09:24	E3230	4	Crengeldanz		Zug nachbereiten, Lok für E3231 umsetzen
09:10	09:30	Et3241	1		Crengeldanz	Zug vorbereiten
10:00	10:30	Ng8840	6	Crengeldanz		Gruppe Herbesthal in einem Stumpfgleise (Gl. 61 oder 62) zustellen, Pwg umfahren
10:35	10:55	Pto1566	1	Crengeldanz		Zug nachbereiten
10:56	11:16	E3243	5		Crengeldanz	Zug vorbereiten
11:56	12:16	Pb1553	3		Crengeldanz	Zug vorbereiten
12:49	13:09	Et3244	3	Crengeldanz		Zug nachbereiten
12:56	13:16	Pto1581	1		Crengeldanz	Zug vorbereiten
13:19	13:49	Ng8843	6		Crengeldanz	Zug bilden, Wagenausgang Herbesthal einstellen, Zug vorbereiten
14:26	14:46	Pt1593	3		Crengeldanz	Zug vorbereiten
14:29	14:49	E3246	5	Crengeldanz		Zug nachbereiten, Lok für Eb3247 umsetzen
15:54	16:14	Eb3247	5		Crengeldanz	Zug vorbereiten
16:28	16:48	Pb1575	2		Crengeldanz	Zug vorbereiten
16:39	16:59	Pb1556	3	Crengeldanz		Zug nachbereiten
18:13	18:33	Pb1558	2	Crengeldanz		Zug nachbereiten, Lok geht über auf Pb1571 am Folgetag
18:13	18:33	Pb1559	3		Crengeldanz	Zug vorbereiten
19:13	19:33	E3231	4		Crengeldanz	Zug vorbereiten
19:45	20:05	Pto1569	1		Crengeldanz	Zug vorbereiten
19:58	20:18	E3248	5	Crengeldanz		Zug nachbereiten, Paketpostgüterwagen ausstellen (geht über auf Pb1551 Folgetag); Lok für E3243 am Folgetag umsetzen
20:38	20:58	P1576	3	Crengeldanz		Zug nachbereiten, Postwagen verbleibt am Zug, Lok geht über auf Pb1551 am Folgetag
21:50	22:10	Pto1582	1	Crengeldanz		Zug nachbereiten, Beiwagen umstellen