

Deutsche Bundesbahn

Bundesbahndirektion Mainz

**Gültig vom 28. Oktober
bis 1. November 2022**

Buchfahrplan

Heft zu Dienst DB 3

enthält die Fahrpläne für die

Personen-, Güter-, und Leerzüge der

KBS 193	Hagen-Vorhalle – Hompesch – Grünberg – Kreuztal
KBS 193 p	Grünberg – Hehlen
KBS 194 b	Kreuztal – Merkwürden – Neuß Hafen

sowie die

Zugbildungsvorschriften
für die in diesem Plan behandelten Züge

**Dienstbeginn 6:30 Uhr
in Hagen-Vorhalle**

Nicht für Dritte

Dienstplan für Ng64003

Hagen-Vorhalle	Wagenreihung prüfen, Zug vorbereiten
Crengeldanz	Gruppe 1 CRE nach Gleis 4 umsetzen, Zlok fährt als Lz84007 nach Kreuztal

Ng64003 Hagen-Vorhalle – Crengeldanz

Tfz 215 / 216

Last 48 Achsen

47 Mindestbr

			Ng64003					
1	2	3	4	5	4	5	4	5
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschw. und Beschränkungen km/h	Betriebsstellen, ständige Langsamfahrstellen, verkürzter Vorsignalabstand	Ankunft	Abfahrt	Ankunft	Abfahrt	Ankunft	Abfahrt
0,0		Hagen-Vorhalle		714				
6,5		Hompesch		25				
10,2	60	Grünberg		40				
15,7		Dremmen	752	820				
23,8		Crengeldanz	833					

Zugbildung

Nr.	von	nach	Bemerkungen
1	Hagen-Vorhalle	Crengeldanz	Wageneingang Crengeldanz
2	Hagen-Vorhalle	Dremmen	Wageneingang Dremmen
3	Hagen-Vorhalle	Crengeldanz	Eingang Stückgutwg CRE (8x)

Dienstplan für Lz84007

Crengeldanz	Lz vorbereiten
Kreuztal	Zlok abstellen

Lz84007 Crengeldanz – Kreuztal

Tfz 215/216

Last -- Achsen

47 Mindestbr

			Lz84007					
1	2	3	4	5	4	5	4	5
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschw. und Beschränkungen km/h	Betriebsstellen, ständige Langsamfahrstellen, verkürzter Vorsignalabstand	Ankunft	Abfahrt	Ankunft	Abfahrt	Ankunft	Abfahrt
23,8		Crengeldanz		933				
28,4	80	Herzebrock	945	958				
35,0		Kreuztal	1011					

Zugbildung

Nr. von	nach	Bemerkungen

Dienstplan für Ü66109

Kreuztal	Wagenreihung prüfen, Zug vorbereiten
Herzebrock	Wageneingang zustellen, Wagenausgang einstellen

Ü66109 Kreuztal – Herzebrock

Tfz 260 / 261

Last 10 Achsen

47 Mindestbr

			Ü66109					
1	2	3	4	5	4	5	4	5
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschw. und Beschränkungen km/h	Betriebsstellen, ständige Langsamfahrstellen, verkürzter Vorsignalabstand	Ankunft	Abfahrt	Ankunft	Abfahrt	Ankunft	Abfahrt
35,0	60	Kreuztal		10⁵³				
28,4		Herzebrock	11¹⁰					

Zugbildung

Nr.	von	nach	Bemerkungen
1	Kreuztal	Herzebrock	Wageneingang Herzebrock

Dienstplan für Ü66110

Herzebrock	noch Wagenausgang einstellen
Kreuztal	Zug auflösen, Zlok abstellen

Ü66110 Herzebrock – Kreuztal

Tfz 260 / 261

Last 10 Achsen

47 Mindestbr

			Ü66110					
1	2	3	4	5	4	5	4	5
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschw. und Beschränkungen km/h	Betriebsstellen, ständige Langsamfahrstellen, verkürzter Vorsignalabstand	Ankunft	Abfahrt	Ankunft	Abfahrt	Ankunft	Abfahrt
28,4	60	Herzebrock		13³⁸				
35,0		Kreuztal	13⁵⁵					

Zugbildung

Nr.	von	nach	Bemerkungen
1	Herzebrock	Kreuztal	Wagenausgang HZB unsortiert

Dienstplan für Lz84008

Kreuztal	Lz vorbereiten
Crengeldanz	Zlok bespannt Zug Ng64004

Lz84008 Kreuztal – Crengeldanz

Tfz 215/216

Last -- Achsen

47 Mindestbr

			Lz84008					
1	2	3	4	5	4	5	4	5
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschw. und Beschränkungen km/h	Betriebsstellen, ständige Langsamfahrstellen, verkürzter Vorsignalabstand	Ankunft	Abfahrt	Ankunft	Abfahrt	Ankunft	Abfahrt
35,0		Kreuztal		16⁰¹				
28,4	80	Herzebrock	16¹⁴	16²⁶				
23,8		Crengeldanz	16³⁸					

Zugbildung

Nr.	von	nach	Bemerkungen

Dienstplan für Ng64004

Crengeldanz	Wagenreihung prüfen, Zug vorbereiten
Hagen-Vorhalle	Zug auflösen, Zlok abstellen

Ng64004 Crengeldanz – Hagen-Vorhalle

Tfz 215 / 216

Last 48 Achsen

47 Mindestbr

			Ng64004					
1	2	3	4	5	4	5	4	5
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschw. und Beschränkungen km/h	Betriebsstellen, ständige Langsamfahrstellen, verkürzter Vorsignalabstand	Ankunft	Abfahrt	Ankunft	Abfahrt	Ankunft	Abfahrt
23,8		Crengeldanz		1745				
15,7		Dremmen		55				
10,2	80	Grünberg		1804				
6,5		Hompesch		1815				
0,0		Hagen-Vorhalle	1823					

Zugbildung

Nr.	von	nach	Bemerkungen
1	Crengeldanz	Hagen-Vorhalle	Wagenausgang DRM unsortiert
1	Crengeldanz	Hagen-Vorhalle	Wagenausgang CRE unsortiert
1	Crengeldanz	Hagen-Vorhalle	Ausgang Stückgutwg CRE (8x)